


軸穴形状

図8TNF 3



軸穴形状コード一覧表

(単位: mm) 表8TNF 3

| No. | d | | コード No. | |
|-----|-------|-------|---------|--------|
| | 1 | 30H 7 | | |
| 2 | 32H 7 | | | -32H 7 |
| 3 | 35H 7 | | | -35H 7 |
| 4 | 38H 7 | | | -38H 7 |
| 5 | 40H 7 | | | -40H 7 |
| 6 | 45H 7 | | | -45H 7 |
| 7 | 50H 7 | | | -50H 7 |

| No. | d | b × h | コード No. |
|-----|-------|--------------|-------------|
| | 1 | 30H 7 | 8Js 9 × 3.3 |
| 2 | " | 10Js 9 × 3.3 | -30K 10J |
| 3 | 32H 7 | " | -32K 10J |
| 4 | 35H 7 | " | -35K 10J |
| 5 | 38H 7 | " | -38K 10J |
| 6 | 40H 7 | 12Js 9 × 3.3 | -40K 12J |
| 7 | 45H 7 | 14Js 9 × 3.8 | -45K 14J |
| 8 | 50H 7 | " | -50K 14J |

| No. | d | D ₁ | C | ℓ | コード No. |
|-----|-------|----------------|-------|----|-----------|
| | 1 | 30H 7 | 35H 7 | 44 | 57 |
| 2 | 32H 7 | 36H 7 | " | " | -S 323644 |
| 3 | 35H 7 | 40H 8 | 47 | " | -S 354047 |
| 4 | 38H 7 | 44H 8 | " | " | -S 384447 |
| 5 | 40H 7 | 45H 8 | " | " | -S 404547 |
| 6 | 45H 7 | 52H 8 | 52 | " | -S 455252 |

| No. | d | D ₂ | C | ℓ | コード No. |
|-----|-------|----------------|-------|----|-----------|
| | 1 | 30H 7 | 35H 7 | 44 | 57 |
| 2 | 32H 7 | 36H 7 | " | " | -G 323644 |
| 3 | 35H 7 | 40H 8 | 47 | " | -G 354047 |
| 4 | 38H 7 | 44H 8 | " | " | -G 384447 |
| 5 | 40H 7 | 45H 8 | " | " | -G 404547 |
| 6 | 45H 7 | 52H 8 | 52 | " | -G 455252 |

| No. | d | D ₃ | C | コード No. |
|-----|-------|----------------|-------|---------------|
| | 1 | 30H 7 | 35H 7 | 17 |
| 2 | 32H 7 | 36H 7 | " | -S 323617 B 0 |
| 3 | 35H 7 | 40H 8 | 19 | -S 354019 B 0 |
| 4 | 38H 7 | 44H 8 | " | -S 384419 B 0 |
| 5 | 40H 7 | 45H 8 | " | -S 404519 B 0 |

| No. | d | D ₄ | C | コード No. |
|-----|-------|----------------|-------|---------------|
| | 1 | 30H 7 | 35H 7 | 17 |
| 2 | 32H 7 | 36H 7 | " | -G 323617 B 0 |
| 3 | 35H 7 | 40H 8 | 19 | -G 354019 B 0 |
| 4 | 38H 7 | 44H 8 | " | -G 384419 B 0 |
| 5 | 40H 7 | 45H 8 | " | -G 404519 B 0 |
| 6 | 45H 7 | 52H 8 | 24 | -G 455224 B 1 |

(注)上記コードは標準的な穴加工例です。取付軸長さℓとシュウリングのセット数により、穴径深さが決まります。